

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesalahan radiograf panoramik di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan pada periode Oktober 2019–Februari 2020 ditemukan sebanyak 862 kesalahan dari 410 radiograf yang terbagi menjadi:

1. Frekuensi kesalahan persiapan alat ditemukan sebanyak 0,23%.
1. Frekuensi kesalahan persiapan pasien ditemukan sebanyak 0,58%.
2. Frekuensi kesalahan memposisikan pasien ditemukan sebanyak 99,19%.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukannya pelatihan/ workshop secara berkala kepada operator untuk penyegaran keilmuan dan meningkatkan kemampuan.
2. Perlu dilakukan penambahan sarana, dan prasana agar membantu operator untuk mengawasi, dan mengingatkan pasien untuk tetap pada posisi yang telah diinstruksikan seperti CCTV, *mic*, dan *speaker*.

