

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS HYGIENE SANITASI PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAMIU) DI KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR SUMATERA SELATAN**



**OLEH**

**NAMA : MEI LINDA UTARI  
NIM 10011381722133**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (S1)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2021**

## **SKRIPSI**

# **ANALISIS HYGIENE SANITASI PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAMIU) DI KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR SUMATERA SELATAN**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar (S1)  
Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Sriwijaya



**OLEH**

**NAMA : MEI LINDA UTARI  
NIM 10011381722133**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (S1)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2021**

**KESEHATAN LINGKUNGAN**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

**Skripsi, Agustus 2021**

Mei Linda Utari: dibimbing Inoy Trisnaini S.KM .,M.KL

**Analisis Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan**

**Prabumulih Timur, Sumatra Selatan**

xvii + 127 halaman, 9 tabel, 5 gambar

**ABSTRAK**

Berdasarkan hasil observasi awal terdapat depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar hygiene sanitasi pada aspek tempat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih di kota Prabumulih terdapat 127 depot air minum isi ulang dan wilayah kerja Puskesmas Prabumulih Timur terdapat 15 depot air minum isi ulang dengan 2.427 masyarakat yang mengkonsumsi air minum menggunakan depot air minum isi ulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hygiene sanitasi depot air minum isi ulang di Kecamatan Prabumulih Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ini berjumlah 33 orang. Pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung dan wawancara mendalam serta untuk kualitas air minum dengan menggunakan metode MPN. Hasil penelitian berdasarkan hasil observasi secara langsung hygiene sanitasi depot air minum semua depot memenuhi syarat. Berdasarkan kualitas air minum terdapat 1 depot air minum yang tidak memenuhi syarat. Kesimpulan nilai keseluruhan variabel pada depot air minum isi ulang sebesar 71-85 dan kualitas air minum dan terdapat 1 depot air minum yang mengandung bakteri Ecoli. Saran pengecekan secara berkala untuk kualitas air minum isi ulang agar air yang dihasilkan tidak mengandung bakteri Ecoli dan layak dikonsumsi masyarakat

**Kata kunci :** *Depot Air Minum Isi Ulang, Hygiene Sanitasi, Kualitas Air Minum*

**Kepustakaan :** 32 (2006-2021)

**ENVIRONMENTAL HEALTH  
FACULTY OF PUBLIC HEALTH**

**Thesis, August 2021**

Mei Linda Utari: guided By Inoy Trisnaini S.KM.,M.KL

**Analysis of Hygiene Sanitation Depot Refillable Drinking Water in  
Prabumulih Timur District, South Sumatra**

xvii + 127 pages, 9 tables, 5 pictures

**ABSTRACT**

Based on the results of initial observations, there were refill drinking water depots that did not meet the sanitation hygiene standards in the aspect of the place. Based on data from the Prabumulih City Health Office, in Prabumulih city there are 127 refill drinking water depots and the working area of the Prabumulih Timur Health Center there are 15 refill drinking water depots with 2,427 people consuming drinking water using refill drinking water depots. The purpose of this study was to analyze the hygiene and sanitation of refill drinking water depots in East Prabumulih District. This research is a qualitative research with descriptive method. Informants of this study amounted to 33 people. Collecting data using direct observation and in-depth interviews and for drinking water quality using the MPN method. The results of the study were based on direct observation of the hygiene and sanitation of drinking water depots, all depots met the requirements. Based on the quality of drinking water, there is 1 drinking water depot that does not meet the requirements. The conclusion is that the overall value of the variable at the refill drinking water depot is 71-85 and the quality of drinking water and there is 1 drinking water depot that contains Ecoli bacteria. Suggestions for checking regularly for refill drinking water quality so that the water produced does not contain Ecoli bacteria and is suitable for public consumption

**Keywords:** *Refillable Drinking Water Depot, Hygiene Sanitation, Quality of Drinking Water*

**Library:** 32 (2006-2021)

Indralaya, Oktober 2021

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi



Dr. Novrikasari, S.KM., M.Kes  
NIP. 197811212001122002

Pembimbing



Inoy Trisnaini, S.KM., M.KL  
NIP. 198809302015042003

## **LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dibuat dengan sejurnya dengan mengikuti kaidah Etika Akademik FKM Unsri serta menjamin bebas Plagiarisme. Bila kemudian diketahui saya melanggar Etika Akademik maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus/gagal.

Indralaya, Oktober 2021  
Yang bersangkutan,



Mei Linda Utari  
NIM. 10011381722133

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **ANALISIS HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM (DAMIU) DI KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR SUMATRA SELATAN**

### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat

Oleh:

MEI LINDA UTARI

NIM.10011381722133

Indralaya, Oktober 2021

Pembimbing



Inoy Trishaini, S.KM.,M.KL

NIP. 198809302015042003



## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Karya tulis ilmiah berupa Skripsi ini dengan judul “Analisis Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kecamatan Prabumulih Timur, Sumatra Selatan” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya pada taggal Oktober 2021

Indralaya, Oktober 2021

Tim Penguji Skripsi

**Ketua :**

1. Imelda G. Purba,S.KM,M.Kes  
NIP.197502042014092003

(  )

**Anggota:**

1. Anggun Budiaستuti,S.KM,M.Epid

NIP.199007292019032024



2. Elvi Sunarsih, S.KM.,M.Kes

NIP.197806282009122004

(  )

3. Inoy Trisnaini, S.KM.,M.KL


NIP. 198809302015042003

(  )



Dr. Mishamarti, S.KM., M.KM  
NIP. 197606092002122001

Koordinaror Program Studi



Dr. Novrikasari, S.KM., M.Kes  
NIP. 197811212001122002

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama	:	Mei Linda Utari
Tempat/Tanggal Lahir	:	Sukarami, 11 Mei 2000
Alamat	:	Desa Sukarmi, Kec. Lintang Kanan, Kab. Empat Lawang
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Golongan Darah	:	AB
Nomor HP/WA	:	082252982159
Email	:	<a href="mailto:Meilindautari11@gmail.com">Meilindautari11@gmail.com</a>
Nama Orang tua	:	
Ayah	:	Busri
Ibu	:	Sumarni

Riwayat pendidikan:

1. SDN 15 Lintang Kanan Tahun 2005-2011
2. SMPN 1 Lintang Kanan Tahun 2011-2014
3. SMAN 1 Muara Pinang Tahun 2014-2017
4. S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat UNSRI Tahun 2017-2021

Riwayat Organisasi:

1. Anggota LDF BKM Adz-Dzikrah (Dept. Mentoring) Tahun 2017-2018
2. Anggota LDF BKM Adz-Dzikrah (Dept. Mentoeing) Tahun 2018-2019
3. Anggota BEM KM FKM Unsri (Dept. Sosial Masyarakat) Tahun 2018-2019
4. BPH Himpunan mahasiswa 4L (Dept. Kerohanian) Tahun 2018-2019

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ridha serta petunjuk-Nya sehingga proposal skripsi saya yang berjudul “Analisis Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Prabumulih, Sumatra Selatan” Selama penyusunan proposal skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr Misnaniarti S.KM.,M.KM Selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
2. Ibu Dr. Novrikasari,S.KM.,M.Kes Selaku kepala Jurusan IKM dan kepala program studi S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
3. Ibu Inoy Trisnaini S.KM.,M.KL Selaku Pembimbing yang banyak memberikan ilmu dan banyak membantu dalam memberikan masukan kepada penulis
4. Ibu Imelda G. Purba S. KM., M.Kes selaku penguji 1, dan ibu Anggun Budiastutin S.KM., M.Epid Selaku penguji 2 dan ibu Elvi Sunarsih S.KM., M.Kes yang banyak memberikan saran, dan masukkan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf dan karyawan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang telah membantu
6. Orang Tua, Keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam segala hal.
7. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya
8. Seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis jabarkan satu per satu

Saya menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saya membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan pembelajaran saya. Semoga Allah selalu memberikan ridha dan berkahnya setiap langkah kita.

**Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Indralaya, 2021



Mei Linda Utari

NIM. 10011381722133

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Sriwijaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mei Linda Utari  
NIM : 10011381722133  
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat  
Fakultas : Kesehatan Masyarakat  
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Dengan ini menyatakan menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

AnalisiS Hygiene Sanitasi Depot Ai Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kecamatan Prabumulih Timur, Sumatra Selatan.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hal Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Sriwijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hal cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : diIndralaya  
Pada Tanggal : 2021  
Yang menyatakan,



(Mei Linda Utari)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	ii
<b>LEMBARAN PERNYATAAN BEBAS PALGIARISEM .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	v
<b>DAFTRAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	vi
<b>KATA PENGANAR .....</b>	vii
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Manfaat .....	5
1.4.1 Bagi Masyarakat .....	5
1.4.2 Bagi Pengusaha .....	5
1.4.3 Bagi Program Study Kesehatan Masyarakat.....	5
1.4.4 Bagi Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.....	6
1.4.5 Bagi Peneliti .....	6
1.5 Ruang Lingkup.....	6
1.5.1 Lingkup Lokasi .....	6
1.5.2 Lingkup Materi .....	6
1.5.3 Lingkup Waktu .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Air Minum.....	7

2.1.1 Kualitas Air minum.....	7
2.1.2 Penyakit Akibat Kontaminasi Air .....	19
2.2 Depot Air Minum (DAM).....	10
2.2.1. Pengertian .....	10
2.2.2 Hygiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM).....	10
2.3. Bakteri Ecoli .....	13
2.3.1 Dampak Bakteri Ecoli Bagi Kesehatan.....	14
2.3.2 Pengujian/Penghitungan Bakteri Ecoli .....	14
2.4 Penelitian Terdahulu .....	15
2.5 Kerangka Teori .....	18
2.6 Kerangka Pikir .....	19
2.7 Definisi Itilah .....	20

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	22
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	22
3.2.2 Waktu Penelitian .....	23
3.3 Informan Penelitian.....	23
3.4 Jenis, Cara dan Alat Pengumpulan Data .....	26
3.4.1 Jenis Data .....	26
3.4.2 Cara Pengumpulan Data.....	26
3.4.3 Alat Pengumpulan Data .....	26
3.4.4 Uji Laboratorium.....	27
3.4.5 Validitas Data.....	29
3.5 Pengelolaan Data.....	29
3.6 Analisi dan Penyajian Data .....	31
3.6.1 Analisi Data.....	31
3.6.2 Penyajian Data .....	32

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Prabumulih Timur .....	32
4.1.1 Gambaran Geografis dan Administratif .....	32
4.2 Hasil Pembahasan .....	32

4.2.1 Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang.....	32
4.2.3 Kualitas Air Minum .....	43
4.3 Pengawasan Hygiene Sanitasi DAMIU dan Kualitas Air Minum .....	44

## **BAB V PEMBAHSAN PENELITIAN**

5.1 Hygien Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang.....	46
5.2 Kualitas Air Minum .....	55
5.3 Pengawasan Hygiene Sanitasi DAMIU dan Kualitas Air Minum .....	58

## **BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	59
6.2 Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN .....	65

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Parameter Wajib Persyaratan Air Minum Yang Mempengaruhi kesehatan.....	8
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 2.3 Definisi istilah.....	20
Tabel 3.1 Daftar Informan dan Informasi diperlakukan dalam Penelitian.....	25
Tabel 4.1 Hasil Observasi Tempat DAMIU .....	33
Tabel 4.2 Hasil Observasi pada Peralatan DAMIU .....	36
Tabel 4.3 Hasil Observasi pada Penjamah DAMIU .....	40
Tabel 4.4 Hasil Observasi pada Air Baku DAMIU .....	42
Tabel 4.5 Hasil Uji Laboratorium .....	44

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	18
Gambar 2.2 Kerangka Pikir .....	19
Gambar 4.1 Bangunan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU).....	36
Gambar 4.2 Perlengkapan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) .....	39
Gambar 4.3 Penjamah Pada Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) .....	41

## **DAFTAR SINGKATAN**

DAM	: Depot Air Minum
DAMIU	: Depot Air Minum Isi Ulang
E coli	: Bakteri Escherichia Coli
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Lembar Obaservasi
- Lampiran 2. Informe Consent
- Lampiran 3. Lembar Pernyataan Persetujuan Partisipasi
- Lampiran 4. Petunjuk Wawancara
- Lampiran 5. Pertanyaan Wawancara Mendalam Untuk Informan Infeksi
- Lampiran 6. Pertanyaan Wawancara Mendalam Untuk Informan Pekerja
- Lampiran 7. Pertanyaan Wawancara Mendalam Untuk Informan Masyarakat
- Lampiran 8. Hasil Lembar Observasi Hygien Sanitasi DAMIU
- Lampiran 9. Transkip Wawancara mendalam Untuk Informan Infeksi
- Lampiran 10. Transkip Wawancara mendalam Untuk Informan Pekerja
- Lampiran 11. Transkip Wawancara mendalam Untuk Informan Masyarakat
- Lampiran 12. Izin Surat Penelitian
- Lampiran 13. Hasil Laboratorium
- Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagian tubuh manusia 68% adalah air yang menjadi zat pembentuk tubuh. Penggunaan air pada rumah tangga di Indonesia sekitar 2 L-100 L tiap harinya. Menurut Riskesdas 2010 sumber air yang biasa dipakai dalam keperluan sehari-hari di Indonesia yang digunakan untuk air minum yaitu sumur galian sebesar (24.7%), air ledeng sebesar (14.2%), sumur bor sebesar (14.0%), dan air DAMIU (Depot Air Minum Isi Ulang) sebanyak (13.8%). (Zikra, Amir and Putra, 2018)

Dengan kemajuan teknologi sekarang ini masyarakat lebih memilih depot air minum isi ulang karena lebih praktis dan murah. Masyarakat beranggapan bahwa depot air minum isi ulang berasal dari sumber mata air pegunungan yang memenuhi syarat kesehatan (Okta Jonanda, Djamal and Yulistini, 2016).

Depot air minum ialah industri yang mengelola air baku agar dapat langsung dikonsumsi dan dijual kepada konsumen. Air minum isi ulang biasanya melalui proses pemurnian baik secara penyinaran ultraviolet, ozonisasi, ataupun keduanya sehingga dapat diminum secara langsung. Usaha depot air minum memiliki peluang yang sangat besar dalam pemasarannya sebab dapat mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang sedikit, selain itu depot air minum ini bagi konsumen dianggap relatif murah dibandingkan dengan air minum kemasan bermerek serta dapat mempermudah pekerjaan sehingga tidak perlu memasak air minum. Bersarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.651 tahun 2004, agar dapat mengetahui kualitas produk air minum yang diproduksi sesuai standar yang ditetapkan, maka air minum perlu dilakukan pengujian kualitas air minum di Laboratorium yang sarankan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi, pengujian kualitas air minum dilakukan minimal satu kali selama enam bulan (Afni Setiawati, Erly and Endrinaldi, 2016).

Di Indonesia air yang diperlukan sehari-hari diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum yang dinyatakan aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologis, dan kimiawi yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Kualitas standar air minum di Indonesia telah diatur menurut Standar Nasional Indonesia No. SNI 01-3553-2006 Departemen Perindustrian dan perdagangan yang menyatakan bahwa batas maksimum bakteri Ecoli adalah 0 dalam 100 ml air minum. Bakteri Ecoli merupakan bakteri yang berperan sebagai indikator untuk menentukan kualitas sanitasi makanan dan air (Meylani and Putra, 2019). Serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, proses produksi depot air minum dan sumber air yang digunakan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan (Syahril, Nyorong and Aini, 2020).

Hasil penelitian (Muhimatul Ummah dan Retno Adriyani 2019) Kondisi hygiene pekerja DAMIU di Puskesmas Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, DAMIU yang di kategorikan baik sebesar 27,3%, sedangkan Kondisi hygiene pekerja yang kurang baik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 9 DAM di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, terdapat 11% DAM yang memiliki kondisi operator yang memenuhi syarat (Agustin, 2015). Selain itu penelitian di Sumatra Selatan tepatnya di Kabupaten Ogan Ilir penelitian dari (Trisnaini, Sunarsih and Septiawati, 2018) dengan hasil penelitian pemeriksaan laboratorium dari 40 sampel DAMUI ditemukan 13 DAMUI (32,5%) yang sampel airnya positif mengandung bakteri coliform di Kabupaten

Ogan Ilir. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan masih terdapat depot air minum (DAM) di Indonesia yang belum memenuhi persyaratan kesehatan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen yang dapat menyebabkan penyakit melalui air atau water borne disease.

Kota Prabumulih terdiri dari Kecamatan Cambai, Prabumulih Barat, Prabumulih Timur, Prabumulih Selatan dan Prabumulih Utara. Kecamatan Prabumulih Timur merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya dan terdiri dari tiga puskesmas yaitu Puskesmas Timur dengan jumlah penduduk 24.932 orang, Puskesmas Karang Raja dengan jumlah penduduk 21.192 orang dan Puskesmas Sukajadi dengan jumlah 18.149 orang. Di kota prabumulih terdapat 127 DAMIU dan wilayah kerja Puskesmas Prabumulih Timur terdapat 15 DAMIU dengan 2.427 masyarakat di kota Prabumulih mengkonsumsi air minum menggunakan depot air minum isi ulang. Dari data tersebut peneliti mengambil tempat penelitian di wilayah kerja puskesmas Prabumulih Timur. Selain itu Wilayah kerja Puskesmas Prabumulih Timur merupakan salah satu puskesmas yang tertinggi kejadian diarenya sebanyak 1.791 kasus yang dapat disebabkan oleh dampak hygiene sanitasi yang kurang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depot air minum setelah dilakukan observasi pada depot air minum di kecamatan Prabumulih Timur masih terdapat depot air minum yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dalam pengelolaan air minum dari aspek tempat depot air minum isi ulang (DAMIU) diantaranya bangunan depot air minum yang susah dibersihkan dan pemeliharaanya yang kurang baik yang memungkinkan adanya vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa, lantai pada bangunan depot air minum yang tidak kedap air dan licin, atap yang digunakan memungkinkan adanya hewan penggerat seperti tikus karena atap yang tidak kokoh, pencahayaan ruangan tidak terang

menyebabkan kelembaban udara pada ruangan, ventilasi pada ruangan yang tidak baik sehingga menyebabkan pertukaran udara pada ruangan terganggu, serta perlengkapan umum diantaranya saluran pembuangan air limbah, tempat sampah tertutup dan tempat untuk mencuci tangan tidak tersedia di depot air minum. Setelah melakukan observasi di depot air minum Kecamatan Prabumulih Timur masih terdapat DAMIU dengan hygiene sanitasi yang tidak memenuhi syarat. Bertolak dari permasalahan Hygiene sanitasi DAMIU di Kecamatan Prabumulih Timur perlu dilakukan penelitian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Hygiene sanitasi depot air minum isi ulang (DAMIU) merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di masyarakat berdasarkan survei awal hygiene sanitasi di kecamatan Prabumulih Timur masih kurang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depot air minum setelah dilakukan observasi pada depot air minum di kecamatan Prabumulih Timur masih terdapat depot air minum yang belum memenuhi ketentuan hygiene sanitasi yang ditetapkan dalam pengelolaan air minum dari aspek tempat DAMIU. Dari permasalahan yang ada, dilakukan penelitian Analisis Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kecamatan Prabumulih Timur sehingga dapat diketahui layak atau tidak untuk dikonsumsi sesuai baku mutu yang ditetapkan.

## **1.3**

### **Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Untuk Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hygiene sanitasi pada depot air minum isi ulang (DAMIU) di Kecamatan Prabumulih Timur, Sumatra Selatan.

### 1.3.2 Untuk Khusus

Untuk tujuan khusus pada penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Menganalisis Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (meliputi apek tempat, peralatan, penjamah dan air baku) di Kecamatan Prabumulih Timur, Sumatra Selatan
2. Menganalisis Kualitas air minum isi ulang berdasarkan parameter mikrobiologi (*Escherchia coli*) di Kecamatan Prabumulih Timur, Sumatra Selatan

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber tolak ukur bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam membeli dan megkonsumsi air minum isi ulang.

### 1.4.2 Bagi Pengusaha

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait dengan peningkatan kualitas produknya.

### 1.4.3 Bagi Program Study Kesehatan Masyarakat

Penelitian ini bisa berguna bagi civitas akademika fakultas kesehatan masyarakat untuk:

1. Hasil penelitian ini bisa menjadi sumber keilmuan kesehatan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan lingkungan mengenai analisis hygiene sanitasi depot air minum isi ulang (DAMIU) di Kecamatan Prabumulih Timur, Sumatra Selatan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi civitas akademika baik sebagai referensi penelitian maupun sebagai sumber informasi penelitian yang terkait mengenai analisis hygiene sanitasi depot air minum isi ulang (DAMIU)

#### 1.4.4 Bagi Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur, Sumatra Selatan.

#### 1.4.5 Bagi Peneliti

1. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai wadah pembelajaran dan dapat menerapkan ilmu di bidang kesehatan masyarakat khususnya kesehatan lingkungan.
2. Penelitian ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan tentang analisis hygiene sanitasi DAMIU
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi ataupun tolak ukur bagi peneliti lainnya yang akan menganalisis hygiene sanitasi depot air minum isi ulang (DAMIU)

### 1.5 Ruang Lingkup

#### 1.5.1 Lingkup Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Prabumulih Timur, Sumatra Selatan.

#### 1.5.2 Lingkup Materi

Penelitian ini akan mengidentifikasi mengenai analisis hygiene sanitasi (meliputi aspek tempat, peralatan, penjamah dan air baku) pada depot air minum isi ulang (DAMIU) dan Menganalisis kualitas air minum isi ulang berdasarkan parameter mikrobiologi (*Escherichia coli*).

#### 1.5.3 Lingkup Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan juni 2021- juli 2021

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrisetiawati, R., Erly, E. and Endrinaldi, E. (2016) ‘Identifikasi Bakteri Escherichia coli pada Air Minum Isi Ulang yang Diproduksi DAMIU di Kelurahan Lubuk Buaya Kota Padang’, *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(3), pp. 570–574.
- Baharuddin, A. (2018) ‘Pelaksanaan Hygiene Sanitasi Depot Dan Pemeriksaan Bakteri Escherichia Coli Pada Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Mariso Kota Makassar’, *Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 1(April), pp. 58–64.
- Chaniggia, S. M., Febriana, P. and Syafitri, W. (2020) ‘Pemeriksaan Most Probable Number (Mpn) Coliform Dan Colifecal Pada Air Minum Isi Ulang Dari Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Delima Kota Pekanbaru’, *Klinikal Sains : Jurnal Analis Kesehatan*, 8(2), pp. 90–97.
- Elysah, susanto elisabeth (2019) *HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN BALIGE KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019, Time.*
- Fina Arumsari, Tri Joko, Y. H. D. (2021) ‘Hubungan Higiene Sanitasi Depot Air Minum dengan Keberadaan Bakteri Escherichia coli pada Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen’, *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(2), pp. 75–82.
- Gitawama, M. R. B., Suharti, N. and Harminarti, N. (2021) ‘Identifikasi Bakteri Escherichia coli dalam Air Minum Galon pada Kantin yang ada di Universitas Andalas Padang’, *Jurnal Kesehatan Andalas*, 10(1), p. 23.
- Hayati Era Novroza, Retno Hestiningsih, Nissa Kusariana, S. Y. (2020) ‘HUBUNGAN HIGIENE SANITASI KONDISI DEPOT AIR MINUM DENGAN KUALITAS MIKROBIOLOGIS AIR MINUM ISI ULANG DI

- KECAMATAN BANYMANIK SEMARANG’, *Pembelajaran Olah Vokal di Prodi Seni Pertunjukan Universitas Tanjungpura Pontianak*, 28(2), pp. 1–43.
- Heny Agustati, Agus. M. H. Putranto, M. S. (2020) ‘ANALISIS HIGIENE SANITASI DAN KUALITAS AIR MINUM PADA DAMIU DI WILAYAH KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU’, pp. 1–10.
- Mairizki, F. (2017) ‘Analisis Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (Damiu) Di Sekitar Universitas Islam Riau’, *Jurnal Endurance*, 2(3), p. 389.
- Meylani, V. and Putra, R. R. (2019) ‘Analisis E. Coli Pada Air Minum Dalam Kemasan Yang Beredar Di Kota Tasikmalaya’, *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi*, 5(2), pp. 121–125.
- Okta Jonanda, H., Djamal, A. and Yulistini, Y. (2016) ‘Identifikasi Bakteri Coliform pada Kontak Permukaan Galon Air Minum Isi Ulang Distribusi Akhir di Kecamatan Bungus’, *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(2), pp. 421–424.
- ‘PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA’ (2014) *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), pp. 2071–2079.
- Permenkes No. 492/Th.2010 (2010) ‘Persyaratan Kualitas Air Minum’, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*.
- PUTRA, I. B. A. B. (2016) ‘Kandungan Bakteriologis, Flourida Pada Air Minum Isi Ulang Dan Evaluasi Pelaksanaan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Di Wilayah Kecamatan Denpasar Barat Pada Tahun 2016’.
- Risti Iriani Saba, Sri Seprianto Maddusa, J. M. L. U. (2019) ‘Higiene Sanitasi Dan Kandungan Bakteri Pada Depot Air Minum Isi Ulang (Damiu) Di Wilayah Kerja Puskesmas Aertembaga Kota Bitung’, *Kesmas*, 8(3), pp. 69–74.
- Sandra, M. (2020) *PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT ( SI ) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT*.
- SARI M. A. P (2019) ‘identifikasi bakteri colifrom dan escrichia padam DAMUI’.
- Sasmita, H. *et al.* (2020) ‘Hubungan Hygiene Sanitasi Dengan Keberadaan Bakteri

- Escherichia Coli Pada Depot Air Minum Isi Ulang ( Damiu ) Dikecamatan Cimanuk Dan Cipeucang Kabupaten Pandeglang 2020’, *Jurnal Bahana Kesehatan Masyarakat*, 4(2), pp. 55–61.
- Selomo, M. et al. (2018) ‘Hygiene Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar’, *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan*, 1(2), pp. 1–11.
- Suriadi, S., Husaini, H. and Marlinae, L. (2016) ‘Hubungan Hygiene Sanitasi dengan Kualitas Bakteriologis Depot Air Minum (DAM) di Kabupaten Balangan’, *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 15(1), p. 28.
- Syafiatun, L. (2006) ‘SKRIPSI KUALITAS BAKTERIOLOGIS AIR MINUM’.
- Syahril, M., Nyorong, M. and Aini, N. (2020) ‘Pelaksanaan Hygiene dan Sanitasi pada Depot Air Minum Isi Ulang’, *Jurnal Kesehatan Prima Indonesia*, 2(1), pp. 46–53.
- Tatuwo, I. A. et al. (2020) ‘DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN MELONGUANE KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PENDAHULUAN Depot Air Minum ( DAM ) adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada Ada beberapa aturan yang sudah a’, 9(4), pp. 139–145.
- Trisnaini, I., Sunarsih, E. and Septiawati, D. (2018) ‘Analisis Faktor Risiko Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Ogan Ilir’, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), pp. 28–40.
- Ummah, M. and Adriyani, R. (2019) ‘Hygiene and Sanitation of Drinking Water Depot and Microbiology Quality of Drinking Water in Ngasem Primary Healthcare Area, Kediri, East Java’, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(4), p. 286.
- Wandrivel, R., Suharti, N. and Lestari, Y. (2012) ‘Drinking Water Microbial Quality Produced by Refill Water Kiosks in Bungus Padang District’, *Jurnal Kesehatan*

- Andalas*, 1(3), pp. 129–133.
- Widatul Mila, Sayu Larasati Nabilah, S. I. P. (2020) *Metode Penelitian Kesehatan, HIGIENE DAN SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI JAWA TIMUR : KAJIAN DESKRIPTIF*.
- Winandar, A., Muhammad, R. and Irmansyah, I. (2020) ‘Analisis Escherichia coli dalam Air Minum Isi Ulang pada Depot Air Minum (DAM) di Wilayah Kerja Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh’, *Serambi Saintia : Jurnal Sains dan Aplikasi*, 8(1), pp. 53–61.
- Zikra, W., Amir, A. and Putra, A. E. (2018) ‘Identifikasi Bakteri Escherichia coli (E.coli) pada Air Minum di Rumah Makan dan Cafe di Kelurahan Jati serta Jati Baru Kota Padang’, *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(2), p. 212.